

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定表

项目名称：桐乡泰爱斯环保能源有限公司热电联产项目（热力管网部分）

生产建设单位：桐乡泰爱斯环保能源有限公司

技术服务单位：浙江中冶勘测设计有限公司

2019年3月1日

项目名称	桐乡泰爱斯环保能源有限公司 热电联产项目（热力管网部分）		行业类别	热网
生产建设单位	桐乡泰爱斯环保能源有限公司			
项目建设时间	2016年12月~2018年1月		建设地点	桐乡市梧桐街道和濮院镇
运行管理单位	桐乡泰爱斯环保能源有限公司			
项目建设内容	东北线管道线路，位于嘉兴桐乡市梧桐街道和濮院镇，分为1条主线和3条支线			
水土保持方案 审批单位及文号	桐乡市水利局 嘉桐水保（2017）第6号			
水土保持 方案编制单位	杭州大地科技有限公 司	水土保持 设计单位	中国联合工程公司	
水土保持施工单位	天津市管道工程集团 有限公司、中天建设 集团浙江安装工程有 限公司、杭州市设备 安装有限公司	水土保持 监理单位	浙江中合工程管理有 限公司	
验收范围及面积	工程验收范围面积 8.95hm ² 为项目建设区。			
建成的水土保持设施 及数量	工程措施	表土剥离 0.05 万 m ³ ，绿化覆土 1.25 万 m ³ ， 场地平整 5.40hm ² ，土地复垦 3.23hm ²		
	植物措施	综合绿化 5.40 hm ² ，抚育管理 5.40hm ² a		
	临时措施	塑料彩条布覆盖 800m ²		
水土保持设施质量	工程措施	优良		
	植物措施	优良		

	总 体	优良
实际完成水土保持投资（万元）		622.92
验收结论	通过采取各项水土保持措施，工程对生态环境所造成的影响已基本恢复，不利影响已基本消除，工程建设所造成的水土流失已得到有效控制，予以通过工程水土保持设施的专项验收。	
存在的问题及处理意见	局部景观绿化生长不良，出现缺苗。需补植并加强养护和管理。	
资料目录	1、桐乡泰爱斯环保能源有限公司热电联产项目（热力管网部分）鉴定表 2、桐乡泰爱斯环保能源有限公司热电联产项目（热力管网部分）水土保持设施验收报告	
验收组成员签字		

二、验收成员签到表

分工	签字	单位	职务/职称	备注
组长	陈芳	桐庐县新昌公司		建设单位
				水土保持方案编制单位
成员	张世西	桐庐县建设局		监理单位
	刘跃奎	中天建设集团浙江装饰工程有限公司		施工单位
	刘德江	浙江中咨		验收报告编制单位